

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) (유한)태창건설		사업자등록번호
	주소 전남 목포시 백년대로 307번길 16 (상동) 841-9번지		
건축물	건물명		위치 전남 영암군 금정면 남송길 17-1
	연면적(㎡)		작업기간 : 2014년 06월 23일 ~ 2015년 04월 20일
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 1,937.0 ㎡ (필요 시 별지 첨부)		
측정기관	대표자 고강영		사업자등록번호 410-86-24557
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F		
측정 일시	2014년 07월 06일		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	검출 석면		
2014년 07월 06일 석면 해체·제거 폐기물이 보관되고 있으나 강우로 인하여 실외 측정이 불가하고 우천 시 석면이 비산되지 않는 것(석면관리종합정보망 콜센터 문의)으로 보아 석면비산정도 측정이 이루어지지 않았음.			

측정 지점 위치(도식도)

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2014 년 월 일

제출인 (유한)태창건설 대표자 김 영 인 (서명 또는 인)

영 암 군 수 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------