

■현장사진

<p>사진설명</p>	<p>○ 조치내용</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 용양로 가로등 이설공사 시행 (led등기구 신규 설치 및 충돌사고 방지를 위한 가로등주 인도내측 이설) 2. 월당중공업 일원 가로등기구 보수시행(led등기구 15개 교체완료) 3. 대한조선↔선보유닉테 가로등기구 교체완료(led등기구 14개)
-------------	---