



## 전라남도보건환경연구원



수신자 영암군수(수도사업소장)

(경유)

제목 먹는물(수돗물) 수질검사성적서 발급

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용			
시료명	노후지역 수도꼭지	의뢰근거	수도사업소-13847
접수번호	T1039-5~9	채수장소	아래참조
채수일시	2015.8.6.	접수일자	2015.8.6.
채수방법	공무원채수 (주무관 서충렬)	검사목적	정기

2. 수질검사 결과	
가. 검사결과 종합	
판정	의뢰항목 기준에 적합
수질기준초과항목	-

채수장소	영암군 군서면 서호정길 5 도기박물관						
검사항목	기준	검사결과	단위	검사항목	기준	검사결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL	아연	3 이하	0.011	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	염소이온	250 이하	17.9	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	철	0.3 이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L	망간	0.05 이하	불검출	mg/L
동	1 이하	불검출	mg/L	유리잔류염소	4.0 이하	0.40	mg/L

나. 항목별 검사결과							
채수장소	영암군 영암읍 동문로2 영암군교통회관						
검사항목	기준	검사결과	단위	검사항목	기준	검사결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL	아연	3 이하	0.015	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	염소이온	250 이하	11.1	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	철	0.3 이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L	망간	0.05 이하	불검출	mg/L
동	1 이하	불검출	mg/L	유리잔류염소	4.0 이하	0.45	mg/L

채수장소	영암군 삼호읍 삼호중앙로 164 삼호약국						
검사항목	기준	검사결과	단위	검사항목	기준	검사결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL	아연	3 이하	0.008	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	염소이온	250 이하	15.2	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	철	0.3 이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L	망간	0.05 이하	불검출	mg/L
동	1 이하	불검출	mg/L	유리잔류염소	4.0 이하	0.45	mg/L

채수장소	영암군 삼호읍 신항로 120-11 삼호서부출장소						
검사항목	기준	검사결과	단위	검사항목	기준	검사결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL	아연	3 이하	0.006	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	염소이온	250 이하	14.6	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	철	0.3 이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L	망간	0.05 이하	불검출	mg/L
동	1 이하	불검출	mg/L	유리잔류염소	4.0 이하	0.40	mg/L

채수장소	영암군 신북면 황금동1길 8 새마을금고						
검사항목	기준	검사결과	단위	검사항목	기준	검사결과	단위
일반세균	100 이하	0	CFU/mL	아연	3 이하	0.003	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	염소이온	250 이하	18.8	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	철	0.3 이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5 이하	불검출	mg/L	망간	0.05 이하	0.005	mg/L
동	1 이하	불검출	mg/L	유리잔류염소	4.0 이하	0.40	mg/L

끝.

## 전라남도보건환경연구원장



주무관

**박철웅**

주무관

**박귀님**

수질분석과장

전결 08/25  
**박종수**

협조자

시행 수질분석과-3426 ( 2015.08.25. ) 접수 수도사업소-15183 ( 2015.08.26. )

우 58568 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / <http://www.jeonnam.go.kr/>

전화 061-240-5344 /전송 061-240-5350 / [pcu1414@korea.kr](mailto:pcu1414@korea.kr) / 부분공개